

M/E SKODA  
HASARLI  
SİLİNDİR BLOK  
METALOCK  
ONARIMI



HASARLI SİLİNDİR BLOĞU KESİLEREK TEMİZLENDİ.



TEMİZLENEN YERE GÖRE AHŞAP MODELİ YAPILDI.



MODELE GÖRE DÖKÜM PARÇA DÖKTÜRÜLDÜ.



DÖKTÜRÜLEN PARÇA YERİNE ALIŞTIRILIP, MONTE EDİLDİ.



METALOCK DİKİŞİ YAPILARAK İŞLEM TAMAMLANDI.



TAMİR YAPILAN YER BOYANARAK İŞLEM TAMAMLANDI.